

深圳市空港油料有限公司安全现状评价报告

安全评价 项目名称		深圳市空港油料有限公司 成品油经营单位安全现状评价		项目类别	安全现状评价
				报告提交时间	2024年6月13日
委托方		深圳市空港油料有限公司		项目地址	深圳市宝安区机场道 1013 号航油大厦四楼
单位及项目简介	深圳市空港油料有限公司成立于1990年11月3日，注册地址位于深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼，法定代表人为丁仁朋，注册资本12300万元，主要经营汽油、柴油。公司现有职工217人，安全管理人员7人。空港油料公司使用过的名称有深圳承祥实业股份有限公司、深圳市空港油料有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司、深圳空港陆地石油化工有限公司等，2009年8月深圳空港陆地石油化工有限公司与深圳市空港油料有限公司合并，合并后更名为深圳市空港油料有限公司。 空港油库占地面积 16290m²，于1994年7月正式投入使用。油库总共7个内浮顶油罐，每个油罐 4000m³，总库容为28000m³，企业现有7个油罐设计时均按照储存汽油设计，目前1#、2#、3#、4#、5#罐储存汽油，6#、7#罐储存柴油，属三级石油库。空港油库有两套油气回收系统，一套处理量400m³/h的油气回收装置，一套处理量200m³/h的油气回收装置，总体处理量达到600m³/h，油气回收率≥98%。				
评价项目 组分工	承担工作	姓名	承担工作	姓名	
	项目组长	韩 扬	报告编制人	韩 扬	
	项目组成员	韩 扬		屈玲丽	
		屈玲丽		文保中	
		文保中	报告审核人 刘永忠		
		李庆斌	过程控制负责人 李胜荣		
		王和文	技术负责人 郭 琳		
		纪 伟	参与评价的技术专家 姜渭昌		

开展安全评价工作起、止时间	2024年3月——2024年6月
开展安全评价工作主要任务	资料收集、现场勘查、编制报告， 与企业交流及指导整改、报告审核
开展安全评价工作人员现场勘验图像与影像资料	
	
	
	
	
	