

中国石油化工股份有限公司深圳景顺加油站安全现状评价报告

安全评价项目名称	中国石油化工股份有限公司深圳景顺加油站 安全现状评价报告	项目类别	安全现状评价	
		报告提交时间	2021年10月9日	
委托方	中国石油化工股份有限公司 深圳景顺加油站	项目地址	深圳市宝安区沙井镇上寮鸡场东南侧	
单位及项目简介	<p>中国石油化工股份有限公司深圳景顺加油站(以下简称“该加油站”)于1999年03月12日经深圳市市场监督管理局登记批准成立,注册地址位于深圳市宝安区沙井镇上寮鸡场东南侧,统一社会信用代码为91440300708547271K,负责人为李京文,企业类型为股份有限公司分公司(上市),加油站主要从事92#、95#汽油和0#柴油的零售经营。中国石油化工股份有限公司深圳景顺加油站所经营的成品油由中石化统一配送。该加油站已于2021年7月30日取得了深圳市商务局核发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第44B133号),经审核,批准从事汽油、柴油、煤油零售业务,有效期至2026年8月15日。</p> <p>中国石油化工股份有限公司深圳景顺加油站安全现状符合要求,符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号公布,国家安全生产监督管理总局令第79号修改)规定的危险化学品经营许可换证条件。</p>			
评价项目组分	承担工作	姓名	承担工作	姓名
	项目组长	刘永忠		刘永忠
	项目组成员	刘永忠	报告编制人	屈玲丽
		屈玲丽		章巧美
		章巧美	报告审核人	钟自全
		杜超	过程控制负责人	李胜荣
		温建明	技术负责人	朱志良
易飞	参与评价的技术专家	/		
开展安全评价工作起、止时间	2021年7月17日——2021年10月9日			
开展安全评价工作主要任务	资料收集、现场勘查、编制报告,与企业交流及指导整改、报告审核			
开展安全评价工作人员现场勘验图像与影像资料				